

## 上水に関する諮問

2025年1月9日

三井エネルギー資源開発株式会社

### 背景・経緯：

蘭越町が管理する簡易水道では、蒸気噴出の影響を受け、通常の法定検査に加え、緊急対応としての水質検査を追加して実施している。噴出以降、簡易水道の水質検査結果に異常値は確認されていない。この緊急対応としての水質検査の継続を検討するにあたり、以下について諮問する。

### 諮問事項：

法規制に則り内圧等が適切に管理された水道管（塩ビ管、ポリエチレン管、継ぎ目を含む）に、土壌に含まれているヒ素、ホウ素、フッ素、鉛、カドミウム、水銀が混入する可能性はあるか、見解をご教示いただきたい。

以上